

エコシルフィ設置事例 某スーパー様



問題① 結露が激しく天井材がカビる！

鮮度維持のために冷ケースを使用していると、周囲の空気を冷やすので、空気が動かない天井付近では、冷やされた空気中の水分が結露して、カビの原因になっています…。



**エコシルフィ
設置**



エコシルフィを横向きに設置することで、拡散しない微風が直線的に送り出され、天井付近の空気を動かし、結露を防ぐことができます。結露の防止によってカビの発生も未然に防ぐことができ、より衛生的な店内環境にできます！



**エコシルフィの設置によって、店内の冷えと結露を一挙解決！！
ごゆっくりお買物していただけるフロアになります！！**

問題② 店内が冷える！

食品の鮮度維持のために、店内にはたくさんの冷ケースが使用されています。その反面、フロアに流れ出る冷気があるために、店内が冷えすぎてしまい、ゆっくりお買い物していただけません…。

**エコシルフィ
設置**

エコシルフィの拡散しない直線的な微風が、床面付近の冷気を巻き上げることで、フロアは常に快適な状態に保たれます。エコシルフィの風は柔らかい微風なので、直接当たっても不快はありません！

エコシルフィ設置事例 スーパー 南方店様(宮城県)



総合食品
スーパーマーケット
平成16年末現在
店舗網 33店
(宮城県北・仙台市内)
ほぼ全店が郊外立地

南方店
F-170Uタイプ
15台設置
設置時期:2003年5月



ユーザー様コメント「冷ケース周りが寒くなくなり、良い感じです！」

エコシルフィ設置事例 スーパー 志津川店様(宮城県)



志津川店
F-170Rタイプ
20台設置
設置時期:2003年6月

冷ケース
冷気対策



天井面
結露対策



除湿器の運転も
ストップしました。

ユーザー様コメント「結露で悩んでいましたが、大変助かりました！！」



総合食品
スーパーマーケット
平成16年末現在
店舗網 10店
(宮城県北・岩手県南)

一迫店
F-170Rタイプ
15台設置
設置時期:2003年




花泉店
F-170Rタイプ
15台設置
設置時期:2003年



冷ケース
冷氣対策

天井面
結露対策

ユーザー様コメント:
「店内が寒い」とお客様
からクレームがあって
大変困っていました。
長年の問題が解決し
大変感謝してます。



(F-170R)



以前はシーリングファン
を設置していたが、全く
効果がなく、当初はエコ
シルフィについても半信
半疑の状態だった。



設置後ユーザー様コメント:
シーリングファンはまったく効き目なかったので、
エコシルフィの効果に驚いています。良い物ですね。

